

## รายงานประมวลภาพถ่ายความก้าวหน้าครั้งที่ 13



รูปที่1. งานผูกเหล็กเสริมกันแผ่นดินไหว



รูปที่4.งานเหล็กเสริมพื้น ครอบหัวเสา



รูปที่2. งานผูกเหล็กพื้นชั้นดาดฟ้า



รูปที่5. งานเทคอนกรีตพื้นชั้นดาดฟ้า



รูปที่3. งานวางลวดเสริม POST



รูปที่6. งานพื้นชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ

## รายงานประมวลภาพถ่ายความก้าวหน้าครั้งที่ 13



รูปที่ 7. งานประกอบติดตั้งท่อ ดักแอร์



รูปที่ 10 .งานเดินท่อ และวางสายไฟ ชั้น 2



รูปที่ 8. งานเดินท่อน้ำทิ้งแอร์ ชั้น 1



รูปที่ 11 . งานปูหินขัดห้องตรวจ



รูปที่ 9. งานฉาบปูนผนังภายใน



รูปที่ 12 .งานกับลูกปูนพื้นชั้นลาดฟ้า

## รายงานประมวลภาพถ่ายความก้าวหน้าครั้งที่ 13



รูปที่13. งานเช็ค LINE หาดูศูนย์เสา



รูปที่16.งานบันได ST 2 ขึ้นชั้นคาดฟ้า



รูปที่14. งานประกอบแบบ และ เทคอนกรีตเสา



รูปที่17. งานบันได ST 1 ขึ้นชั้นคาดฟ้า



รูปที่15. งานเสารับหลังคา คลุมบันได และห้องเครื่อง



รูปที่18. งานผูกเหล็กหลังคาดคูลัมพื้น LINE E 5. 6

## รายงานประมวลภาพถ่ายความก้าวหน้าครั้งที่ 13



รูปที่19. งานฉาบผนังห้องชั้นใต้ดิน



รูปที่22.งานฉาบแต่งพื้นชั้น 1 ลานจอดรถ



รูปที่20. งานติดตั้งตัวแขวนท่อน้ำทิ้ง ชั้นใต้ดิน

รูปที่23. งานบันได ST 1 ชั้นชั้นลาดฟ้า



รูปที่21. งานร้อยสายไฟฟ้าชั้นใต้ดิน

รูปที่24. งานผูกเหล็กหลังตาคลุมพื้น LINE E 5. 6