



รายงานประมวลภาพถ่ายความก้าวหน้าครั้งที่ 15



รูปที่1. งานทดสอบน้ำที่ห้องเครื่อง



รูปที่4. งานขุดดินทำBlock convert



รูปที่2. งานทดสอบน้ำที่ห้องเครื่อง ชั้น 3



รูปที่5. งานผูกเหล็กพื้นผนังBlock convert



รูปที่3. งานทดสอบน้ำที่ห้องเครื่อง ชั้น 4



รูปที่6. งานเทคอนกรีตพื้น Block convert

รายงานประมวลภาพถ่ายความก้าวหน้าครั้งที่ 15



รูปที่1. งานหุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้งแอร์ ชั้น 3



รูปที่4.งานเดินท่อเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง ชั้น 1



รูปที่2. งานเชื่อมน้ำทิ้งแอร์ชั้น 4



รูปที่5. งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 4



รูปที่3. งานเชื่อมต่อแอร์ ชั้น ดาดฟ้า



รูปที่6. งานเดินท่อน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ

รายงานประมวลภาพถ่ายความก้าวหน้าครั้งที่ 15



รูปที่1. งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 4



รูปที่4. งานโครงผนังเบา ชั้น 3



รูปที่2. งานติดตั้งตู้ MDB ห้องไฟฟ้าทุกชั้น



รูปที่5. งานยิงแผ่นผนังเบา ชั้น 3



รูปที่3. งานฉาบปูนผนังห้องผ่าตัด ชั้น 2



รูปที่6. งานทาสีรองพื้น ชั้น 1

รายงานประมวลภาพถ่ายความก้าวหน้าครั้งที่ 15



รูปที่1. งานปูพื้นหินขัด ชั้น 4



รูปที่4.งานติดตั้งราวบันได ชั้น 2



รูปที่2. งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น 2



รูปที่5. งานภาพรวมของงานก่ออิฐ



รูปที่3. งานขานแนวกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น 2



รูปที่6. งานภาพรวมงานก่ออิฐ