

รายงานประมวลภาพถ่ายความก้าวหน้าครั้งที่ 12




รูปที่1. งานจับเชื่อมผนังชั้นที่1



รูปที่4.งานเดินท่อน้ำดีห้องน้ำชั้นที่2



รูปที่2. งานฉาบผนังชั้นที่1



รูปที่5. งานเดินท่อระบบงานไฟฟ้า



รูปที่3. งานติดตั้งอุปกรณ์ยึดราง wire way



รูปที่6. งานติดตั้งราง wire way

รายงานประมวลภาพถ่ายความก้าวหน้าครั้งที่ 12



รูปที่ 7. งานปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปโคงทางเดินชั้นที่ 1



รูปที่ 10. งานพื้นชั้นที่ 4



รูปที่ 8. งานแคนเตอร์ห้องน้ำชั้นที่ 1



รูปที่ 11. งานตั้งนั่งร้านรับแบบพื้นชั้นคาคฟ้า



รูปที่ 9. งานเสารับพื้นชั้นคาคฟ้า



รูปที่ 12. งานผูกเหล็กผนังลิฟท์ชั้นที่ 4